

# Технические данные

## ПВХ Кармапласт

### Применение

Широко применяется при производстве рекламы, информационных знаков и указателей. Продукт подходит для аппликации с применением самоклеящейся пленки, изготовления различных конструкций, трафаретной и латексной печати.

### Условия хранения

Листы должны храниться в сухом отапливаемом помещении, на ровной поверхности в горизонтальном положении. Не допускается подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.

### Условия эксплуатации

Для достижения наилучшего результата рекомендуемая температура воздуха при печати должна составлять  $23 \pm 2$  °C, относительная влажность - 50%, воздух в месте, где производится процесс оклеивания, должен быть чистым и свободным от пыли. Как минимум за 3 часа до начала печати листы необходимо переместить в те условия, в которых будет производиться печать. Перед обработкой листы необходимо обезжирить и снять статическое напряжение, для этих целей рекомендуется применить Rtline.

Наименование показателя	Значение для плотности		Метод измерения
	0,4 г/см <sup>3</sup>	0,5 г/см <sup>3</sup>	
Предел прочности при разрыве <sup>2</sup> , Мпа, не менее	9	12	ГОСТ 11262-2017
Относительное удлинение при разрыве <sup>2</sup> , %, не менее	15	15	ГОСТ 11262-2017
Температура размягчения по Вика, °C, не ниже	73	73	ГОСТ 15088-2014
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м <sup>2</sup> не менее	10	10	ГОСТ 4647-2015
Твердость по Шору, D, не менее	18	25	ГОСТ 24621-91
Модуль упругости при изгибе, МПа	850	900	ГОСТ 9550-81
Коэффициент линейного температурного расширения 1/°C	$8 \times 10^{-5}$ ( $7 \times 10^{-5}$ )	$8 \times 10^{-5}$ ( $7 \times 10^{-5}$ )	ГОСТ 15173-70

## Рекомендации по обработке

### Резание

Допускается распиловка с применением ручного и электроинструмента. Лучший рез получается у дисковых пил, предназначенных для работы по алюминию. Пилы с очень мелким шагом зубьев могут забиваться. Во избежание сколов листов ПВХ, их требуется пилить при температуре не ниже плюс 5°C, так как при отрицательных температурах ПВХ листы становятся хрупкими. Распиловку тонких листов толщиной 1 мм необходимо производить в стопках (по несколько листов). Листы ПВХ, хранившиеся при низкой температуре, перед распилом требуется выдержать до комнатной температуры. Листы вспененного ПВХ толщиной до 3 мм можно резать ножом в два прохода.

Оптимальное качество поверхности среза достигается при следующих условиях

Скорость пиления, м/мин	Подача, м/мин	Передний угол зуба пилы, °	Задний угол зуба пилы, °	Шаг зубьев, мм
до 300	30	5-10	10-20	5-10

### Сверление

Допускается сверление обычными сверлами, предназначенными для металла. Для достижения оптимального качества отверстий необходимо соблюдать следующие параметры

Количество оборотов, об/мин	Подача, м/мин	Угол при вершине сверла, °	Угол подъема сверла, °	Передний угол сверла, мм
50-300	3,5-6	100-110	30	0-5

### Фрезерование

Для предотвращения повреждения поверхности при фиксации необходимы прокладки из пластика или дерева. Для получения максимально качественной поверхности и отсутствия ворсистости рекомендуется использовать следующие режимы фрезерования

Скорость резки, м/мин	Подача, мм/с	Передний угол сверла, °	Задний угол сверла, °
~900	100-150	5-20	10-25

### ВАЖНО

Представленная информация отражает средние, минимальные или максимальные значения. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных. Покупатель сам принимает решение о возможности использования данного продукта для своих целей.